4526333.75

617109.4

633470.28

4505759.28

Monte Iu

Sant'Agostino Nuovi

Colle Sandrantino

Colle La Cardina

Ponte Lungobarito

Case Sant'Arturo

Cafaletti

Ponte Rotto Via Canosa

Tomaselli Sotto

Tom Gattasopra

Bosco Pietra SP 235

SR 90

Pe Nero Nuovo

Bosco Pietra SP 235

Pozzo della Pera

Colle di Cupino

Fratarella

Parete Rossa

Disusato

Il Sabbiassone Sud

Parata

Tregiorni

Masseria Lupo

Monte Il Grande Nuova

Graticola

0

1500m

## Comune di SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Servizio di PROTEZIONE CIVILE

Via Caduti del Lavoro,1 – 70029 Santeramo in Colle

# Piano di Protezione Civile Comunale

Aggiornamento Novembre 2026

072041_EAIB_001 Incendio boschivo e di interfaccia, punti approvvigionamento idrico e di avvistamento, viabilità forestale

LEGENDA

**Viabilità forestale**

**Scenari di rischio incendio boschivo**

Aree Critiche per incendio boschivo

**Idranti**

Idrante

**Punti di avvistamento incendi**

Inquadramento territoriale della tavola




Scala 1 : 25000

Sistema di riferimento: WGS84 UTM33N

**Il Sindaco - Autorità Territoriale di Protezione Civile**
**Avv. Vincenzo Luciano Casone**

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile**
**Dott. Vincenzo Caporuso**

**Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Redattore**
**Funzionario Donato Difonzo**